



## SECT 1B-COAX

### EXAMEN TELECOM CAI Installatie bekabelinginfrastructuren Coax

#### Verlengingsexamen

Examentijd: 50 minuten (2x 25 minuten)

## Opdracht praktijkdeel

- Deze opdracht bestaat uit 3 pagina's (inclusief voorblad).
- Controleer het opgavenboekje op volledigheid.
- Op de examenlocatie zijn de volgende bijlagen aanwezig:
  - Coaxkoppelingen aansnijmaten
  - Montagevoorschrift AOP
- Na afloop van het examen levert u al het examenmateriaal in.

De opdracht voor het theoriedeel wordt ter plekke uitgereikt.

#### *Belangrijk:*

- U dient uw eigen gereedschap en (meet) apparatuur mee te nemen en te gebruiken.
- U werkt volgens de voorschriften van de opdrachtgever, concepthouders en/of fabrikant.
- Onderling uitwisselen van informatie met medekandidaten is tijdens het uitvoeren van de opdrachten niet toegestaan.

Examenkandidaat:

Nr:

Datum:

**ELKE FORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG  
HEBBEN**

## Opdracht

U gaat één van de volgende opdrachten uitvoeren.

De uitvoering van onderstaande opdracht dient te voldoen aan alle hiervoor gestelde eisen, tenzij u op aanwijzing van de assessor hiervan af mag wijken.

- 1.** Sluit een AOP aan op een coax 9 kabel. Voorzie het andere uiteinde van de coax 9 van een F-connector. Hiervoor is beschikbaar:
- 1 x AOP
  - F-connector PPC EX6 PE Plus
  - 2 mtr coax 9 groen
  - Maatvoeringsgegevens fabrikant
- 2.** Maak een kabelkoppeling coax 6/coax 9 en monteer daarna aan de coax 9 zijde een F-connector. Hiervoor is beschikbaar:
- 1 x koppeling C6/C9 fabr. PPC
  - 1 mtr coax 6B/0,5 mtr coax 9 groen
  - F-connector PPC EX6 PE Plus
  - Maatvoeringsgegevens fabrikant
- 3.** Maak een kabelkoppeling coax 6/coax 6 en bereid deze koppeling voor als grondlas. Hiervoor is beschikbaar:
- 1 x koppeling C6/C6 fabr. PPC
  - 2 x 1 mtr coax 6B
  - Filoform krimpmof C6, incl. hulpmaterialen
  - Maatvoeringsgegevens fabrikant, gebruiksaanwijzing Filoform krimpmof
- 4.** Maak een kabelkoppeling coax 3/coax 3 en bereid deze koppeling voor als grondlas. Hiervoor is beschikbaar:
- 1 x koppeling C3/C3 fabr. PPC/Cabelcon
  - 2 x 1 mtr coax 3B
  - Filoform krimpmof C3, incl. hulpmaterialen
  - Maatvoeringsgegevens fabrikant, gebruiksaanwijzing Filoform krimpmof

- 5.** Sluit een AOP contactdoos aan op een coax 9 kabel. Verbindt 2 C9-kabels aan elkaar met een koppeling C9/C9. Hiervoor is beschikbaar:
- 1 x AOP contactdoos
  - 2 x 2mtr coax 9 groen
  - 1 x koppeling C9/C9 fabr. PPC
  - Maatvoeringsgegevens fabrikant
- 6.** Maak een koppeling coax 3/coax 9. Monteer daarna aan een kant van de coax 9 een F-connector. Hiervoor is beschikbaar:
- 1 x koppeling C3/C9 fabr. PPC
  - 1 mtr coax 3B
  - 1 mtr coax 9
  - F-connector PPC EX6 PE Plus
  - Maatvoeringsgegevens fabrikant